


操作方法


スマートフォン等で二次元バーコードを読み込んでください。動画視聴ができます。


蛍光観察の基本操作



- 蛍光観察の基本操作**
- I. 電源を入れる
 - II. カラーモード、蛍光モードを切り替える
 - ・ カメラユニット
 - ・ リモートコントローラー
 - III. 白色照明を点灯させる
 - IV. フォーカスを合わせる
 - V. 無影灯を消灯する
- 


画像の調整方法



- 画像の調整方法**
- I. カラーモード/蛍光モードの切り替え方法
 - II. カラーモード
 - ・ 色合い
 - ・ 色の濃さ
 - III. 蛍光モード
 - ・ 明るさ
 - ・ コントラスト
 - ・ 励起光
- 


ケーブルの接続方法



- ケーブルの接続方法**
- I. カメラケーブルの接続
 - II. 電源コードの接続
 - III. BNCケーブル/YCケーブルの接続
 - IV. リモートコントローラーケーブルの接続
- 

その他の機能の説明




- その他の機能の説明**
- I. 蛍光マッピング機能
 - ・ カメラユニット
 - ・ リモートコントローラー
 - II. 設定表示
 - III. 画像改善
- 


マイクロドレープの着脱

※必ず2人以上で作業してください



- マイクロドレープの装着方法**
- I. ドレープを取り外す
 - II. ドレープにカメラユニットを挿入する
 - III. ドレープにカメラユニットをはめ込む
 - IV. ドレープを広げる
 - V. カメラユニットにドレープを固定する
 - VI. 装着完了
- 

- 必ず2人以上で作業してください
- 



- マイクロドレープの取り外し方**
- I. PDE本体の操作
 - PDE本体の電源を切る
 - カメラユニット側のコネクターを外しカメラケーブルを抜く
 - II. ドレープをカットする
 - III. 青いテープを取り外しカメラフードからカメラユニットを取り外す
- 